

**Foras Łożysko kulkowe po
stronie pompy i wentylatora
do KB750T, KB1000T, KB1500T,
MN32 200A, MN40 200A, MN50
16A, MN50 16B (6308ZZ-C3)
(7019928)**



Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>